⑲ 日 本 国 特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平3-97105

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月4日

F 24 C 7/04

Α 7153-3L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

60考案の名称 加熱調理器

> ②実 頤 平2-4141

願 平2(1990)1月19日

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

勿出 願 人 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

1991代 理 人 弁理士 梅 田 外2名

- 考案の名称
 加熱調理器
- 2. 実用新案登録請求の範囲
 - 1. 加熱室内の空気を排気させるための排気ファンを設け、該排気ファンによる排気を外部へ導びく排気路を設け、該排気路内に排気中に含まれる臭いや煙を取り除く脱臭用触媒を設けてなる加熱調理器において、上記排気路の該脱臭用触媒の後段に排気を上記加熱室へ循環させる循環路を設け、該循環路と上記排気路との分岐部に排気を導く経路を当該循環路若しくは排気路へ切り換えるダンパーを設けたことを特徴とする加熱調理器。
- 3. 考案の詳細な説明

く産業上の利用分野〉

本考案は加熱室内の空気を排気させるための排気ファンを設け、該排気ファンによる排気を外部 へ導びく排気路を設け、該排気路内に排気中に含まれる臭いや煙を取り除く触媒を設けてなる加熱

(1)

37



調理器に関するものである。

く従来技術〉

従来の加熱調理器の一例を第4図とともに説明 する。

従来の加熱調理器は第4図に示すように、加熱 調理器本体21内に形成された加熱室22の天面 23の一部を凹状に形成してヒータカバー24を 設け、該ヒータカバー24の下方に調理用ヒータ 25を配設している。上記ヒータカバー24は該 調理用ヒータ25の熱を反射させるための反射板 である。

そして、上記加熱室 2 2 内の空気を上記加熱調理器本体 2 1 外へ排気するための排気ダクト 2 6 内に排気中に含まれている臭いや煙を取り除くための脱臭用触媒 2 7 を設け、該脱臭用触媒 2 7 を加熱するためのヒータ 2 8 を設けていた。

また、上記脱臭用触媒27を加熱するためのヒータ28を設けるかわりに第5図に示すように、調理用ヒータ25の熱を脱臭用触媒27に伝える

ための伝熱部材29で排気ダクト26の側壁の一部を形成し、該伝熱部材29をヒータカバー24 まで延設していた。

く考案が解決しようとする課題〉

上記のような構成の加熱調理器であれば、脱臭用触媒が十分な脱臭効果を発揮する温度に達するまでの間に、排気された空気に含まれる臭いのもととなるガスが十分に分解されず、十分な脱臭が行われていない空気が排気されてしまう。

また、脱臭用触媒が十分を脱臭効果を発揮する 温度に達した後でも、排気中に含まれているガス 成分によっては分解効率が60~80%程度のも のがあり、その場合には20~40%のガスが分 解されることなく加熱調理器本体外へ排気されて しまう。

く目 的〉

本考案は上記のような問題点を解決した加熱調理器を提供することを目的としたものである。

く課題を解決するための手段〉

本考案の加熱調理器は、加熱室内の空気を排気

させるための排気ファンを設け、該排気ファンによる排気を外部へ導びく排気路を設け、該排気路内に排気中に含まれる臭いや煙を取り除く脱臭用触媒を設け、上記排気路の該脱臭用触媒の後段に排気を上記加熱室へ循環させる循環路を設け、該循環路と上記排気路との分岐部に排気を導く経路を当該循環路若しくは排気路へ切り換えるダンパーを設けている。

く作 用〉

上記のような加熱調理器は、加熱調理によりガスが発生して排気の脱臭が必要なときに排気ファンにより行われた排気が循環路へ導かれるようにダンパーを切り換え、排気を繰り返し循環されて脱臭用触媒により排気中に含まれているガスが十分分解され、排気の脱臭が行われる。その後、ダンパーを切り換えて脱臭が十分行われた空気を排気路から排気する。

また、調理の種類により加熱室内の空気を直接 排気する必要があるときは、ダンパーを切り換え て排気路から排気を行う。



く実施例〉

本考案の加熱調理器の一実施例を第1図乃至第 3図とともに説明する。

本考案の加熱調理器は第1図乃至第3図に示すように、加熱調理器本体1内に形成された加熱室2の天面3の一部を凹状に形成してヒータカバー4を設け、該ヒータカバー4の下方に調理用ヒータ5を配設している。上記ヒータカバー4は該調理用ヒータ5の熱を反射する反射板である。

上記ヒータカバー4の天面に排気用開口6を設け、該排気用開口6に脱臭用触媒7を配設する。 該脱臭用触媒7の上方に上記加熱室2内の空気を 排気させるための排気用遠心ファン8を設ける。

そして、該排気用遠心ファン8により排気される空気を上記加熱調理器本体1外へ導く排気ダクト9の一端を上記排気用開口6に接続し、該排気ダクト9の他端を上記加熱調理器本体1に設けられた排気口10に接続している。

上記排気ダクト9の上記排気用遠心ファン8と 排気口10との間(上記脱臭用触媒7の後段)に



排気された空気を上記加熱室2へ循環されるための排気循環用ダクト11を設け、該排気循環用ダクト11により導かれた排気を上記加熱室2内へ取り入れる開口12を該加熱室2の後面13に設ける。

上記排気ダクト9と上記排気循環用ダクト11との分岐部分に、上記排気口10若しくは排気循環用ダクト11とを切り換えにより閉塞して排気の流れを該排気口10側と排気循環用ダクト11 側とに切り換える切換ダンパー14を設けている。

上記構成の加熱調理器の動作を説明する。

まず、加熱調理を開始時若しくは初期は、被加熱物から発生するガス、煙は殆んどないため、切換ダンパー14を第2図に示すように排気循環用ダクト11を閉塞若しくは中間の位置にし、排気用遠心ファン8を緩やかに回転させる。

そして、加熱調理中、未期は切換ダンパー14 を第3図に示すように排気口10を閉塞する状態へ切り換え、排気用遠心ファン8により排気され た空気を排気循環用ダクト11及び開口12を介



して上記加熱室 2 内に循環させ、脱臭用触媒 7 により排気中のガスを分解して脱臭を行うとともに加熱室 2 内の熱気が逃げるのを防いで、調理のスピード化を図る。この加熱調理中、未期の判断はガスセンサーを使用して、ガス濃度により判定するか調理の経過時間により判定する。

加熱調理終了後は、切換ダンパー14を切り換えて排気循環用ダクト11を閉塞して加熱室2内の空気を排気する。

また、加熱室内のクリーニングを行うときには 切換ダンパー14を切り換えて排気口10を閉塞 し、被加熱室2内へ被加熱物を入れずに調理用ヒータ5に通電し、加熱室2内を熱して加熱室2の 壁面等に吸着している臭い成分を脱着させ、排気 用遠心ファン8により加熱室2内の空気を循環させ、脱臭用触媒7により臭い成分を酸化活性して、加熱室2内の臭いを脱臭する。

〈考案の効果〉

本考案の加熱調理器は上記のような構成により、 加熱室の排気を循環されて脱臭用触媒で脱臭を行



うので、排気中に含まれているガスを確実に分解 することができ、排気の十分な脱臭を行うことが できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の加熱調理器の一実施例を示す 斜視図、第2図及び第3図は本考案の加熱調理器 の切換ダンパーの各切り換え状態を示す断面図、 第4図及び第5図は従来の加熱調理器を示す断面 図である。

図中、1:加熱調理器本体、 2:加熱室、 4

: ヒータカバー、 6:排気用開口、 7

: 脱臭用触媒、 8: 排気用遠心ファン、

9: 排気ダクト、 10: 排気口、 11


: 排気循環用ダクト、 12: 開口、

14:切換ダンパー。

代埋人 弁理士 梅 田 勝(他2名)

44







株式会社

実閥3-97105

公開実用平成 3→97105





16

実開3-97105 出願人 シャープ株式会社 代理人 梅田・ 副(他2名)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.